

## Tisztelt Lakótársak!

A héten már automatikusan működik a szellőztető rendszer, mely a nap folyamát rövid ideig több alkalommal végzi a teremgarázs szellőztetését, a reggeli és az esti órákban a gépkocsi mozgások főbb idejében.

Az automatikus szellőzés működésekor a piros CO veszélyre figyelmeztető felirat világít és működik a szellőző ventilátor, de nem jelez a kürt mert nincs veszélyes koncentráció. Amikor a vezérlés nem indítja a szellőzést, akkor a felirat nem világít és a szellőző ventilátor sem működik. Amennyiben veszélyes koncentráció mérhető a garázsban a kürt is jelez, felirat is világít és a szellőzés is beindul.

Amennyiben kérdés lenne, szívesen állok rendelkezésre.

2013. január 31.

Számvizsgáló bizottság